

4.2. Détections des vapeurs de mercure

Les résultats des détections en vapeurs de mercure se sont tous avérés non représentatifs de la présence de mercure sous forme métallique aux endroits inspectés.

Points de détections			Vapeurs de mercure ($\mu\text{g.m}^{-3}$)
			08/02/2016 et 10/02/2016
crèche	Bibliothèque	Ambiance générale	< 1,0
		Au sol et au bas des murs	< 1,0
	Espace repos	Ambiance générale	< 1,0
		Au sol sous les dalles et au bas des murs	< 1,0
	Local rangement	Ambiance générale	< 1,0
		Au sol	< 1,0
	Bureau	Ambiance générale	< 1,0
		Au sol sous les dalles et au bas des murs	< 1,0
	Espace de jeux	Ambiance générale	< 1,0
		Au sol sous les dalles et au bas des murs	< 1,0
		Au niveau de la fissure au sol sous les dalles	< 1,0
		Dans les placards sous l'escalier	< 1,0
	Sanitaires enfants	Ambiance générale	< 1,0
		Au sol et au bas des murs	< 1,0
		Tous les siphons	< 1,0
	Mezzanine	Ambiance générale	< 1,0
		Au sol et au bas des murs	< 1,0
	Vestiaires/entrée	Ambiance générale	< 1,0
		Au sol sous les dalles et au bas des murs	< 1,0
	Cuisine	Ambiance générale	< 1,0
Au sol et au bas des murs		< 1,0	
Sanitaires adultes	Ambiance générale	< 1,0	
cour de la crèche	Ambiance générale	< 1,0	
	Dans la bouche de ventilation située au sol desservant vraisemblablement l'ancienne cave	< 1,0	
Appartement voisin	Salon au rdc	Ambiance générale	< 1,0
		Au sol et au bas des murs	< 1,0
	Placard au rdc	Ambiance générale	< 1,0
		Au sol et au bas des murs	< 1,0
	Chambres au 1 ^{er} étage	Ambiance générale	< 1,0
Caves immeuble sur rue	Ambiance générale	< 1,0	
	Au sol et derrière les escaliers	< 1,0	

Tableau n° 5 : résultats des détections en $\mu\text{g.m}^{-3}$ en vapeur de mercure